



### ゲージ取付モジュラーブロック

50~100ℓ/min  
25MPa

#### 特 長


- ①このブロックはP、TポートまたはA、Bポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。
- ②ポートへの取付けは極めて簡単です。

#### 仕 様

| 形 式                            | 呼び径<br>(サイズ) | 最高使用圧力<br>MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 最大流量<br>ℓ/min | 質量<br>kg | ガスケット面寸法            |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| OK-G01-P-20<br>OK-G01-T-20     | 1/8          | 25(255)                             | 50            | 0.6      | ISO 4401-03-02-0-05 |
| OK-G01-W-20                    |              |                                     |               | 0.6      |                     |
| OK-G01-P-H-20<br>OK-G01-T-H-20 |              |                                     |               | 1.0      |                     |
| OK-G01-W-H-20                  |              |                                     |               | 1.0      |                     |
| OK-G03-J50                     | 3/8          | 25(255)                             | 100           | 2.3      | ISO 4401-05-04-0-05 |

#### 形 式 説 明

OK-G01-P-(H)-20





#### ●取扱い



- ①取付けの際はOK-G01-P-(H)-20、OK-G01-T-(H)-20、OK-G01-W-(H)-20のいずれにおいても形式刻印がPポート側面で正しく読める向きに取付けてください。
- ②サブプレートおよび取付ボルトは含まれていませんので、必要の際はD-87~D-92ページによりご指定ください。

# 取付寸法図



OK-G01-P-20





OK-G01-T-20





OK-G01-W-20





OK-G01-P-H-20




OK-G01-T-H-20



OK-G01-W-H-20



OK-G03-J50



## シール部品一覧表

| サイズ | 部品名称 | 部品形番              | 個数 |
|-----|------|-------------------|----|
| O1  | Oリング | AS568-012(NBR-90) | 4  |
| O3  | Oリング | AS568-014(NBR-90) | 5  |

注) 1.Oリングの材料及び硬さは、JIS B2401に準じる。